

## 山ノ内町内通学路の要対策箇所一覧

### 【東小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策状況	事業主体	箇所図番号
町道 湯田中本線	湯田中楓通り	道幅が狭く、観光バスの通行量が多い	歩行スペースの確保	対策検討中	町	①
町道 湯田中番場谷野線	平和観音通り	道幅が狭く、観光バスの通行量が多い	歩行スペースの確保	対策計画中	町	②
町道 星川湯川原線	星川地区明星の湯前水路	蓋やフェンスがなく、水の流れが速い	転落防止柵の設置	利水上、困難	町	③
町道 滝の湯学校線	高野新聞店北の水路	蓋がなく、水の流れが速い	転落防止柵の設置	利水上、困難	町	④
町道 湯田中番場谷野線	安代坂	落石の心配がある	急傾斜地崩壊対策施設の設置	対策中	県	⑤
(一)湯田中停車場線	町保健センター前	踏切前後の道幅は広いが、踏切内が狭い	道路及び踏切の拡幅	対策検討中	県	⑥

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、中野警察署、北信建設事務所、山ノ内町(建設水道課・健康福祉課)

### 【南小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策状況	事業主体	箇所図番号
町道 横堰星川橋線	穂波温泉湯坂	交通量が多く、スピードを出して通行する車が多い	歩道の設置	対策済	町	①
(一)宮村湯田中停車場線	寒沢豆柿橋から菅大碓稲荷まで	見通しが悪いカーブがある。スピードを出して通行する車が多い	歩道の設置	対策中	県	②
(一)角間中野線	角間へ向かう右折道路	見通しが悪く、スピードを出して通行する車が多い	歩道の設置	対策検討中	県	③
(一)角間中野線	上佐野公会堂から中野方面へ120m間	道幅が狭い。スピードを出して通行する車が多い	歩道の設置	対策検討中	県	④

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、中野警察署、北信建設事務所、山ノ内町(建設水道課・健康福祉課)

### 【西小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容		事業主体	箇所図番号
(一)湯田中停車場線	上条方面の歩道未整備区間からクリーニング志賀間	道幅が狭いが交通量多い。スピードを出して通行する車が多い	道路の改良、歩道の設置、用水路の改修、(国)403号との交差点改良	対策計画中	県	①

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、PTA、中野警察署、北信建設事務所、山ノ内町(建設水道課・健康福祉課)

### 【北小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容		事業主体	箇所図番号
(国)403号	下須賀川から表落合まで	交通量が多く、スピードを出して通行する車が多い	歩道の設置	対策計画中	県	①
町道 中須7号線	中須賀川バス停そば	自動車からの見通しが悪いにもかかわらず、横断歩道なし	路肩(路側帯)の設置	対策検討中	町	②
町道 柏木立がんどろ場線	下須賀川から高井富士橋からスキー場まで	県外車が多く、見通しの悪いカーブもあるにもかかわらず、歩道と車道の区別なし	路肩(路側帯)の設置	対策検討中	町	③

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、中野警察署、北信建設事務所、山ノ内町(建設水道課・健康福祉課)