

## 令和6年度 通学路合同点検結果・対策一覧表

No.	地区	点検内容	点検箇所	危険箇所の様子	点検結果・対策
1	安代	道路	安代坂 町道 湯田中夜間瀬線	・降雪により横断歩道が見えないため、渡りずらく危険	・日陰の踏み固められた積雪部分については、学校から児童に注意喚起し、通学してもらう。
2	湯田中	道路	かえで通り 町道 湯田中本線	・降雪により道幅が狭くなり、歩道も無いため危険 ・道路沿いの民家屋根からの落雪が危険	・登下校時に交番で巡回していく。 ・町で住民への注意喚起を周知していく。
3	佐野	道路		・降雪により道幅が狭くなり、歩道も無いため危険	・町道、県道を広く除雪していく。
4	佐野	交差点	町道 谷地線 県道 宮村湯田中停車場線	・交差点に信号機がなく、一時停止側もわかりにくい	カラー舗装し、標識も設置しているので、現段階で最高設備を施しているため、現状維持とする。なお、信号機の設置基準に合わず、設置できない。
5	本郷	歩道	西小学校前信号前から畔上 商店前信号 国道403号	・交通量が多い ・西日により、信号機が見えづらく、自動車の信号無視があり危険	・現在も実施しているが、学校職員と警察で見守っていく。
6	本郷	道路 歩道	夜間瀬駅入口付近 JA旧夜間瀬支所前 国道403号	・交通量が多い ・国道から駅・JAへの入り口が広く危険 ・JA等からの車の出入りが多く危険 (下校時は特に危険)	・縁石については、今後、県で確認が必要となる。 ・停止線はJAに受諾後、地元の交通安全協会に引いていく。 私有地(指定道路)であり、町の金銭面もあるが、区・PTAとしては赤白ポール(車止めポール)設置が必要である。

# 通学路合同点検位置図(山ノ内町)

